Produktgrenze und Fernverarbeitung

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Die fiktive Nordmess GmbH liefert Messgeräte mit einer App an EU-Kunden. Kunden konfigurieren Grenzwerte in der App. Ein im Auftrag von Nordmess entwickelter Fernprozess wertet die Werte aus und löst die vereinbarte Warnung aus. Ohne ihn werden Rohwerte weiter erfasst, aber keine Grenzwarnungen versendet. Ein separat buchbarer Webdienst fasst Messungen zu Monatsberichten zusammen. Wenn er abgeschaltet ist, funktionieren Erfassung und Warnung weiter. Das Team prüft die Kombination aus Gerät, App und den beiden Diensten getrennt.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Grenzwarnung	Warnung muss im vorgesehenen Betrieb möglich sein	Ohne Fernprozess entfällt sie	Notwendige Produktfunktion
Monatsberichte	Außerbetriebnahme getrennt beobachten	Warnung läuft weiter	Zusatzdienst separat prüfen
Entwicklungsverantwortung	Bezug zur verantwortlichen Stelle belegen	Nordmess hat den Warnprozess beauftragt	Verantwortung dokumentieren

Erwartetes Arbeitsergebnis

Begründeter Produktumfang mit nachgewiesener Funktion und Entwicklungsverantwortung.

Produktstand, Zweck und vertraglich zugesagte Funktionen zusammen erfassen.

Jede Funktion und jede Abhängigkeit mit einer getrennten Trennprobe erfassen.

Ergebnis mit dem zuständigen Produktverantwortlichen prüfen und die nächste Änderung vormerken.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Ersetzen Sie im Prüffall die Grenzwarnung durch eine nachweislich vollständige lokale Auswertung im Gerät. Prüfen Sie, ob beim Abschalten des Fernprozesses tatsächlich jede vorgesehene Funktion erhalten bleibt. Halten Sie die veränderte Produktgrenze mit dem neuen Versionsstand fest.

Produktgrenze und Fernverarbeitung

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Grenzen Sie Gerät, App, notwendige Fernverarbeitung und Zusatzdienste je Fassung ab.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Modell, Version, Unionsmarkt und Vertragsfundort

Produktfunktion, Definition und Abhängigkeit

Wer verantwortet die Entwicklung des Fernprozesses?

Trennprobe und beobachteter Funktionsverlust

Einordnung oder offene Ausnahme mit Begründung

Produktgrenze und Fernverarbeitung

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Änderung am Produktumfang oder an der beworbenen Funktion

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Bestätigter Dossierumfang und Versionsbezug

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin